

### Seznam bulletinů motor: M4 – III., M6 – III.

číslo	Shodné	Platí od:	Týká se:	Č	A	R	N	F	E	Poznámka	Závazný	Inform.
M4-III/1		30.3.1956	Předního víčka v.č.0566702 při montáži stavitelné vrtule na motor Minor 4-III	/	/						Provozní	
M4-III/2		21.11.1956	Doplnění "části páté" v knížce „Popis a návod k obsluze let adlového motoru Minor 4-III“ odstavcem částečná prohlídka motoru mezi str. 58 a 59 a zrušení starého zavedením nového odstavce „celková prohlídka motoru“ na str. 59	/	/						Zpráva	
M4-III/3		15.2.1958	Zlepšení čištění vratného oleje nassávaného vratným čerpadlem.	/	/			/			Zpráva	
M4-III/4		14.3.1958	Sjednocení pravidelných prohlídek motoru s pravidelnými prohlídkami letounu.	/	/						Zpráva	
M4-III/5		4.5.1958	Maznice pro magneta SCINTILA – doplněk popisu	/	/						Zpráva	
M4-III/6		21.4.1959	Sjednocení velikosti přetlaku paliva před karburátorem, dodávaného čerpadlem 2M-50, pro karburátory normální i akrobatické, se zvětšenou plovákovou komorou (W45-4-2, W45-AK-4-2) u motoru Minor 4-III.	/	/			/			Informační	
M6-III/1		20.3.1958	Provádění kontroly ventilových pružin vnitřních i vnějších po každých 10 hodinách motoru počínaje motorem v.č. 33900	/	/						Zrušen	
M6-III/2		22.3.1958	Provádění výměny ojnic motorů Minor 6-III výr.č. 33650 až 33899	/	/		/				Zpráva	
M6-III/3		26.9.1958	Uvedení v soulad údajů v knize „Popis, obsluha a udržování“ se schváleními technickými podmínkami motoru Minor 6-III	/	/						Zpráva	
M6-III/4		21.4.1959	Sjednocení velikosti přetlaku paliva před karburátorem dodávaného čerpadlem 2M-50 pro karburátory normální i akrobatické se zvětšenou plovákovou komorou (W-45-6-2, W45-AK-6-2) u motoru Minor 6-III	/	/						Informační	
M4-III/7 M6-III/5		25.11.1959	Tlak oleje, paliva, teplot oleje i hlav válců motoru M4-III, M6-III	/	/						Informační	
M4-III/8		4.6.1960	Provedení výměny ojnic motorů M4-III, v.č. 23900 až 24500 při nejbližším pravidelném ošetření po 250 hod. chodu nebo při generální revizi	/	/	/	/	/			Provozní	
M4-III/9		10.5.1960	Odsávání vratného oleje z vratné trubky místo ze sběrače, zavedeného změnou JI-M4-III-Z256 a doplňkovou službu k obsluze č. M4-III/3Z15,12	/	/	/	/	/			Informační	
M4-III/10 M6-III/6	M332/15 M337/4	20.4.1960	Doplnění knihy "Popis, obsluha, udržování" v části ošetřování a prohlídky motou ve státech „Ošetření motoru, který není v provozu a ošetření uskladněného motoru.“	/	/	/	/	/			Provozní	
M4-III/11 M6-III/7		1.9.1960	Úpravy stínících klobouků (výr.č. 1501553 M4-III a 1501593 M6-III) u magnet Scintilla – vertex OAF	/	/	/	/	/			Informační	
M4-III/12		12.12.1960	Hlav válců motoru M4-III	/	/	/	/	/			Provozní	
M4-III/13 M6-III/8	M332/24 M337/12	22.2.1961	Snižení poruch radio-provozu	/	/	/	/	/				
M6-III/12			Používání paliva v různých klimatických poměrech. Změny institucí změny motoru.	/	/					nevydáno		
M6-III/14		20.6.1962	Doplnění knihy „Popis, obsluha, udržování“ M6-III ve stati sání	/						nevydáno	Informační	
M6-III/15		30.7.1962	Změny vůle sacího ventilu za studena z původní V 0,15mm na V 0,10mm. Opravy vůle sacího ventilu v knize popisu motoru M6-III	/	/	/	/	/			Informační	
M4-III/14 M6-III/9	M332/25 M337/13		Náhrady regulátoru Scintilla regulátory MK1500 sovětské výroby při použití dynama Scintilla DYC62A3LZ2	/	/					nevydáno		
M4-III/15		23.12.1960	Tiskové chyby u „Doplňkové služby k obsluze“ zpráva č. M4-III/3	/	/						Informační	

M4-III/16 M6-III/10		19.1.1961	Závada nepávaní sítka výr.č. 3002731 v odpadové trubce oleje výr.č. 07881 a 3500111	/	/	/	/	/			Provozní	
M4-III/17 M6-III/11	M332/27 M337/15	18.2.1961	Spouštění pístových motorů M4-III, M6-III, M332, M337	/	/	/	/	/			Informační	
M4-III/18 M6-III/13	M332/30 M337/18	19.6.1961	Vzímání a montáže pojistek pístního čepu u motorů M4-III, M6-III, M332, M337	/	/	/	/	/			Informační	
M4-III/19 M6-III/16	M332/39 M337/28	17.1.1963	vydání definitivního doplňku č. 1 knihy „Popis, obsluha a udržování“ uvedených motorů a jeho výměny	/	/							
M4-III/20 M6-III/17		25.1.1963	Hlav válců motorů M4-III a M6-III	/	/	/	/	/			Provozní	
M4-III/21 M6-III/18	M332/42 M337/31 M208B/23	15.12.1962	Ukostření magnet motoru při dopravě a manipulaci s motorem	/	/	/	/	/				
M4-III/22 M6-III/19	M332/40 M337/29	21.2.1963	Prosakování oleje pod přírubou válců u nových motorů nebo u motorů po opravě nebo po předcházející demontáži hlav válců	/	/	/	/	/			Provozní	
M6-III/20		13.9.1963	Příručky „technický popis a návod k obsluze, řízení a udržování motoru M6-III“. Opravné vydání 1961	/	/			/			Informační	
M4-III/23 M6-III/21		19.7.1963	Výměna hlav válců motoru M4-III a M6-III, pokud nemají hlavy válce nové provedení	/	/	/					Provozní	
M4-III/24 M6-III/22	M332/49 M337/39 V410 V506	27.3.1964	Překontrolování utažení vrtulového náboje, případně rozvaděče oleje na klikové hřídeli	/	/	/		/	Motorlet 2JŠ		Provozní	
M4-III/25 M6-III/23		25.6.1964	Hlav válců motorů M4-III a M6-III	/	/	/		/	AVIA		Provozní	
M4-III/26 M6-III/24	M332/50 M337/41	6.1.1965	Opravy spouštěcích motorků Scintilla MU002	/	/	/	/				Informační	
M4-III/27 M6-III/25	M332/50 M337/44	25.5.1965	Rozměry válců při generálních opravách	/	/	/		/				
M4-III/28 M6-III/26	M332/54 M337/49	28.6.1966	Používání olejů v let. provozu motoru M4-III, M6-III, M332, M337	/	/	/		/			Provozní	
M4-III/29 M6-III/27	M332/55 M337/50	16.9.1966	Vyjímání a montáže pojistek pístního čepu u motoru M4-III, M6-III, M332, M337	/	/	/		/			Provozní	
M4-III/30 M6-III/28	M332/57 M337/52	23.9.1966	Používání paliva 100 okt. s obsahem TEO 0,079%	/	/	/		/			Informační	
M6-III/29		3.11.1966	Elektrických spouštěčů P320 u motoru M6-III	/	/	/		/			Provozní	
M6-III/30		8.6.1967	Prosakování oleje mezi válci a motor. skříní	/							/	/
M6-III/31		20.5.1968	Technický popis a návod k obsluze popis karburátoru W45AK6	/								/
M6-III/32		10.1.1968	Kontrola event. výměna šroubu stř. kola výr.č. 0283283	/							/	
M4-III/31 M6-III/32			Předepsané palivo – doplněk bull. č. M4-III/30, M6-III/28	/								/
M6-III/33			viz WM4-III/31	/								
WM6-III/34		14.3.1968	Dolnění ruské verze bull. WM6-III/27	/							/	
M4-III/32 M6-III/34			Doplnění provoz. bull. M4-III/29, M6-III/27 týkajícího se vyjímání a montáže pojistek píst. Čepů	/							/	
WM6-III/35		1.7.1968	Přípevnění předního víka klikové skříně	/	/	/		/			Provozní	
WM6-III/36		2.4.1969	Prodloužení provozní lhůty na celkovou dobu do opravy 900 hod. bez částečné prohlídky	/	/	/	/	/				/
WM6-III/37		28.8.1969	Uvolnění ventilu přívodu paliva	/	/	/	/	/				/
M4-III/33 M6-III/38			Údaje o axiální vůli u kuličkového ložiska předního víka	/	/						/	
M4-III/34 M6-III/39			Možnost použití leteckého benzínu AVGAS 100L	/								

