

## W - MOTOR SERVICE

letišťě Bubovice  
267 17 p. MOŘINA

Závazný bulletin

M 4 - III / 35 / a  
M 6 - III / 44 / a

- Týká se :** Kontroly vnitřních prostorů uvedených motorů na korozi a úpravu provozních lhůt do GO a mezi GO.
- Důvod :** Bylo zjištěno, že řada provozovatelů nalétá během jednoho roku minimální počet hodin s nedostatečně prováděnými konzervacemi, což vede ke značnému časovému prodloužení provozní lhůty mezi GO a tím k intenzivnímu tvoření koroze s následným snížením provozní spolehlivosti motorů.
- Opatření :** Motory, které neodlétají stanovený resurs během 12ti let je nutné odeslat do opravárenského podniku WMS k provedení částečné, nebo generální opravy.
- 1/ ČO bude provedena za těchto podmínek :
- a/ motory, které odlétaly během 12 let od výroby, nebo po provedené GO méně jak 65% provozní lhůty do GO
  - b/ stav motoru po provedené kontrolní nález u specializované firmy bude umožňovat provedení ČO u opravců schválených LÚ.
  - c/ v případě, že stav motoru neumožní provedení ČO, bude o této skutečnosti informován provozovatel (majitel). Ten rozhodne a odsouhlasí provedení GO.
- 2/ GO motoru bude provedena, jestliže motor během 12ti let odlétal 65% a více schválené provozní lhůty do GO.
- Doporučení:** Kontrolní nález, nebo ČO bude možno provést
- a) na základě objednávky pracovníky servisní služby WMS
  - b) specializovanou firmou pověřenou vedením WMS a schválenou leteckým úřadem.

*[Handwritten signature]*

.....  
Státní letecká inspekce

*[Handwritten signature]*  
.....  
W-MOTOR-SERVICE

Josef Hrdlička v.r.

.....  
O T K

Bulletin nabývá platnost  
dnem doručení :

Informace : Platné provozní lhůty motorů WM 4 III - WM 6 III do GO a ČO

---

|            |    |                                |  |
|------------|----|--------------------------------|--|
| WM 4 - III | GO | 1.000 hod<br>450 hod           | ve verzi cestovní<br>v ostatních verzích<br>(akrobatický provoz,<br>intenzivní vlečení<br>kluzáků a podle potřeby) |
|            | ČO | 450 - 500 hod<br>200 - 250 hod |  |
| WM 6 - III | GO | 600 hod<br>900 hod             | po provedení a dodržení<br>podmínek uvedených v<br>bulletinu WM 6 III/36   |
|            | ČO | 300 hod                        |  |