

W-MOTOR SERVICE, s r.o.

Letiště Bubovice
267 18 Karlštejn

INFORMAČNÍ BULLETIN

č M4-III / 41b

č M6-III / 50b

Týká se :

Možnost prodloužení provozní doby do generální opravy (GO) a následujících GO.

Na základě zkušeností získaných z letového provozu a z provedených GO se zvyšuje původně stanovená provozní doba.

Důvod :

Tento informační bulletin se vydává jako dodatečné informování veřejnosti oficiální cestou o možnosti

Zvýšení provozní doby z 1000 hodin na 1200 hodin, tj. o 200 hod nebo o 5 let u motoru Walter Minor 4-III, co nastane dříve

Zvýšení provozní doby z 900 hodin na 1100 hodin, tj. o 200 hod nebo o 5 let u motoru Walter Minor 6-III, co nastane dříve

Poznámka Tento proces prodloužování provozní doby do GO motorů bylo možné provádět již od roku 1994 na základě schvalené směrnice WMS č.01/M Státní leteckou inspekcí (nyní ÚCL).

Opatření :

- 1) Při použití leteckých aditivovaných olejů vyhovujícím specifikacím MIL L22851D, tj. AeroShell W 100, Elf AD 100, Total D 100
- 2) Po ověření parametrů u motorů, které bezproblémově odpracovaly povolenou provozní dobu.
- 3) Před rozhodnutím o prodloužení vyhodnotit celkový stav motoru při 50-ti hodinové prohlídce.
- 4) Na motoru nebyly prováděny nestandardní opravy

Provede : Osvědčující pracovník W-MOTOR SERVICE, s r.o.

Materiál : Dodá v případě potřeby W-MOTOR SERVICE, s r.o.

Náklady : Provozovatel nebo majitel

Termín : Po obdržení bulletinu, v případě zájmu po odpracování provozní doby 1000 hodin u motoru Walter Minor 4-III, provozní doby 900 hodin u motoru Walter Minor 6-III a nebo po 12 ti letech od uvedení zmíněných motorů do provozu.

Platnost bulletinu : dnem vydání

V Bubovicích dne 15.07.2009

Na vědomí : Úřad pro civilní letectví


Ing. Karel Šima
W Motor Service s r.o.

Text o.k. J. Ben